

質問書に対する回答

入札番号 広施 34

件 名 米子浄化場ブロワ設備補修工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当頁 (該当箇所)
1	No.1 第二曝気ブロワ No.2 第二曝気ブロワ No.1 と No.2 の電動機、同じものと考えてもいいでしょうか？	工事特記仕様書 2.(1) (1) 名称に誤記があり、正しくは No.1 第二曝気ブロワです。電動機は同一です。	入札説明書 工事特記仕様書 2. (1) 2. (1) (1)
2	No.1 ガス攪拌ブロワ分解整備部品 吸込サイレンサエレメント 形状寸法 150×850 V ベルト 形状寸法 数量 5V630 4本 BH100ブロワのエレメントは 120×850 ではないでしょうか。 V ベルト 3V630 ではないでしょうか。	図面番号 4/4 に記載のガス攪拌ブロワの型式に誤りがありました。正しくは BS100 です。 吸込サイレンサエレメントの形状寸法は、正しくは 120×710 です。 V ベルトの形状寸法は、ご指摘のとおり 3V630 です。	工事設計書 第1号明細書 図面番号 4/4